

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ЛЬВІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

13 серпня 2025 року

м. Львів

(назва населеного пункту)

Комісією Провідного інспектора ВЗНС УЗНС та ЦЗ по Львівській МТГ ГУ ДСНС

в складі: України у Львівській області Віктора ПОВСТИНА

Заступника директора з адміністративно-господарської роботи

Василя ДАНЧАКА

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Директора ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ЛЬВІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ” Григорія ДІДИКА
посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

м. Львів, вул. Пулюя, 42 державної форми власності,

(державної, комунальної, приватної форми власності, непотрібне закреслити)

що належить ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ЛЬВІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвальне приміщення вбудоване в будівлю

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 618 кв.м, загальний об'єм 1545 куб.м, місткість осіб 680 осіб, мінімальний коефіцієнт навантаження 0,6 м.кв.*особу.

площа укриття №1 300 м.кв., розрахована на місткість 290 осіб (є 2 евакуаційних виходи)

площа укриття №2 318 м.кв., розрахована на місткість 390 (є 2 евакуаційних виходи).

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: справний, працездатний,

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень – чисте, сухе

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів в закладі:

наявні три виходи, не захарашені, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, пандусами не обладнано

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляція природня
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання центральне водопостачання наявне, бутильована вода наявна
(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: наявна
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: наявний один санвузол в задовільному стані
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень): відсутні
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: передбачене
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: електроосвітлення та евакуаційне освітлення в наявності

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення:

відсутнє
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації:

відсутня
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: наявні 2 пожежні крани, приміщення укомплектовані 4 вогнегасниками.




(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальні приміщення коледжу рекомендовано до використання для укриття **680** осіб, за умов:
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

- забезпечити укриття стаціонарним телефонним зв'язком;
- забезпечення укриття гучномовцями;
- забезпечення виконання вимог, норм та Правил пожежної безпеки в Україні.
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Провідний інспектор ВЗНС УЗНС та ЦЗ по Львівській МТГ ГУ ДСНС України у Львівській області Віктор ПОВСТИН
	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Василь ДАНЧАК
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа) 	Директор Григорій ДІДИК
13 серпня 2025 року	